



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **11 Sep 2024, 16:18:42**
 Transaction Number **99271913 (CC10009) (CC10012)** Queue Number **1055852**



Chassis Number **MHKEF8BFXNK025719**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Rush**
 Model Year **2022**
 Color **White**
 Mileage **110535 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT

REMARKS

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE PORTION REPAINTED ,REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES & MINOR RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Bonnet	PORTION REPAINTED ,REFITTED	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS BEND, REAR LEFT SIDE EXTENSION DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	VISUAL OK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-----------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
04.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير

DEFECT	REMARKS	
04.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الانارة
06.B Fog light	NOT WORKING & RIGHT SIDE FADED	كشفاف الضباب
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACKED, RIGHT SIDE ARM BEND	ازرع
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Mirror	LEFT SIDE DAMAGED	المرايا
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Door Panel	RIGHT SIDE WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae