



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **10 Sep 2024, 16:51:01**
 Transaction Number **35130546 (CC10008) (CC10008)** Queue Number **1054567**



Chassis Number **WP1ZZZ92ZGLA72112**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Porsche**
 Model **Cayenne**
 Model Year **2016**
 Color **Gold**
 Mileage **33145 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

| DEFECT | REMARKS | |
|----------------------------------|--|------------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Paint | BODY PORTION REPAINTED,MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 01.B Doors | FRONT BOTH SIDE & REAR RIGHT SIDE REPAINTED | أبواب |
| 01.C Rusty | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.D Floor | UNDER FLOOR COPMLETE COVERED,CHECKED VISIBLE AREA | الارضية |
| 01.E Bumper | MISALIGN,PORTION DAMAGED | دعامية |
| 01.F Door Handle &Lock | FRONT LEFT SIDE OUTER DOOR HANDLE LOCK COVER MISSING | مقابض الأبواب والأقفال |
| 02 Chassis Condition | | الشاسي |
| 02.A Chassis | CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK | الشاسيه |
| 03 Engine Condition | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |
| 04 Transmission Condition | | الجير |
| 04.A Gear Box Visual Condition | PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للجير |
| 04.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 05 Tires and Rims Condition | | الاطارات |
| 05.A Front Tyre | EXPIRED DAMAGED | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre | EXPIRED DAMAGED | الاطار الخلفي |
| 05.C Rims Condition | MINOR DENT SCRATCHES | حالة الجنوط |
| 06 Wipers and Arms | | المساحات |
| 06.A Wiper Arm & Blade | REAR MISSING | ازرع المساحات والشفيرات |
| 07 Brake Condition | | الفرامل |
| 07.A Disc&Drum | RUSTY | دسك وطيناير الفرامل |
| 08 Suspension System | | ممتص الصدمات |
| 08.A Arms | BUSHES CRACKED | ازرع |
| 08.B Ball Joint | BOOT CUT | مفصل كروي |
| 08.C Hydraulic System | NOT WORKING | النظام الهيدروليكي |
| 09 Steering Condition | | المقود |
| 09.A Tie Rod | BOOT CUT | رودات |
| 10 Interior Condition | | الحالة الداخليه |
| 10.A Mirror | CENTER VIEW MIRROR DAMAGED | المرآيا |
| 10.B AC Condition | FRONT OK, REAR RIGHT SIDE LOW COOLING | المكيف |
| 10.C Audio | SCREEN GETTING FADED | صوتيات |
| 10.D Dash Board | DAMAGED | لوحة القيادة |
| 10.E Roof Ceiling | PORTION LOOSE | بطانه السقف |
| 10.F Gear Shifting Lever | KNOB GETTING WORN OUT | ذراع نقل السرعات |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae