




TEST CERTIFICATE

15/74034

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 21 Sep 2024, 12:59:51
 Transaction Number 67272098 (CC10008) (CC10010) Queue Number 1058062



Chassis Number MNTBC2C94G6 010567
 Engine Number
 Vehicle Class Car
 Manufacturer Nissan
 Model Tiida
 Model Year 2016
 Color White
 Mileage 169019 Km
 Fuel Type Petrol
 No. Of Cylinders 4
 Specification GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	DENT	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY PORTION FADED.	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT .	الارضية
01.E Bumper	BADLY DAMAGED .	دعامية
01.F Bonnet	DAMAGED .	غطاء المحرك
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT CHASSIS END MINOR DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED , OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER .	حالة المقاعد

DEFECT	REMARKS	
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED ,DAMAGED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED ,DAMAGED .	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	DAMAGED ,BROKEN	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY .	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK WEAK ,MOUNT BUSHES CRACKED .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	الزرع
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Mirror	CENTER MIRROR MISSING .	المرآيا
10.B AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
10.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

- The Inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.



- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

• شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

• كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

• للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae