



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **13 Apr 2022, 15:23:43**
 Transaction Number **68374687 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **MMBJNKA50FD016397**
 Engine Number
 Vehicle Class **Heavy**
 Manufacturer **Mitsubishi**
 Model
 Model Year **2015**
 Color **White**
 Mileage **172750 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR CARRIOR BOX PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED, REPAINTED & MINOR DENT SCRATCHES & PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
03 Lights		الاضاءة
03.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
03.B Tail Light	REAR LIGHTS LENS BROKEN	الانارة
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
04.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
05 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
05.A Arms	FRONT BOTH SIDE CONTROL ARM BUSHES CRACKED	ازرع
05.B Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
05.C Leaf Spring	BOTH SIDE BUSHES CRACKED & LEAF GETTING RUSTY	
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
07.B Mount	MOUNT BUSH CRACKED	كرسي
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019/2020 CRACKED	الاطار الخلفي
08.B Front Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الامامي
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.