



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **14 Sep 2024, 10:48:38**
 Transaction Number **42600967 (CC10006) (CC10006)** Queue Number **1058107**



Chassis Number **JMYSRCY1AFU733720**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Mitsubishi**
 Model **Lancer**
 Model Year **2015**
 Color **Silver**
 Mileage **258422 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED, BOTH SIDE REPAINTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED , DENTS & SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Bumper	MISALIGN	دعامية
01.D Bonnet	REPAINTED, PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.E Other	RADITOR SUPPORT, BUMPER FRAME, BULK HEAD REPAIRED	اخرى
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	UNDERNEATH COVER PORTION DAMAGED, LOOSE	اخرى
03.B Engine Visual Condition	MINOR ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	JERKING	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED, CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED, CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING LIGHTS ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
08.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.B Door Panel	PORTION CRACKED	لوحة بطانة الباب
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae