



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **21 Sep 2024, 12:59:30**
 Transaction Number **71931044 (CC10008) (CC10008)** Queue Number **1058102**



Chassis Number **RKLBC42E3D5306539**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Corolla**
 Model Year **2013**
 Color **White**
 Mileage **N/A Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT

REMARKS

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY,FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME BULKHEAD REPAIRED.	اخرى
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS OK GETTING RUSTY .	الشاسيه
--------------	----------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK , OIL LEAK, REFITTED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	---------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

DEFECT	REMARKS	
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED , OIL LEAK, REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY .	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.B Dash Board	MELTER	لوحة القيادة
10.C Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
10.D Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae