



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **21 Dec 2022, 17:59:17**
 Transaction Number **37088500 (CC10009)** Queue Number **646275**



Chassis Number **1HGCP2638CA621606**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Honda**
 Model **Accord**
 Model Year **2012**
 Color **Black**
 Mileage **243999 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Bumper	MISALIGN	دعامية
01.C Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.D Floor	UNDER FLOOR PARTS CHASSIS THICK RUST PROOFED	الارضية
02 Interior Condition		الحالة الداخلية
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
02.C Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
02.D Mirror	CENTER MIRROR FADED	المرآيا
02.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
04 Engine Condition		المحرك

DEFECT	REMARKS	
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK, ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
04.B Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
05 Steering Condition		المقود
05.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
05.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
05.C Steering Oil	OI LEAK	زيت المقود
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	REAR RIGHT SIDE EXTENSION REPAIRED , CHASSIS THCIK RUST PROOOOFED	الشاسيه
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Visual Gear Box Condition	JERKING & OIL LEAK	حالة الجير النظري
07.C Gear Box Mount	MOUNT CRACK	كرسي الجير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.