



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **21 Sep 2024, 12:59:25**
 Transaction Number **96603578 (CC10010) (CC10008)** Queue Number **1058106**



Chassis Number **19XFB264XEE900736**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Honda**
 Model **Civic**
 Model Year **2014**
 Color **White**
 Mileage **85521 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY,FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.D Other	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	اخرى
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT CHASSIS END LOWER SKIRT REPAIRED ,DENT .	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,OIL LEAK .	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES,	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK ,WEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CCRACKED .	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
09.B Door Panel	PORTION LOOSE .	لوحة بطانة الباب
09.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae