

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

ملندر 4 - 4 Cylinder	المواصفات/ Specification	2012	سنة الصنع/ Year Make	توبوتا - Toyota	نوع المركبة /Vehicle
أبيض - White	اللون /Color	بترول - Petrol	نوع الوقود/ Fuel Type	هایس - Hiace	الطراز/ Type
JTGJX02P3C0040803	رقم الشاصي/Chassis No	531094	الكيلومترات / km	8384879	رقم المحرك /Engine No

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	م
			good		,
Engine	لا يعمل - Not functional			حالة المحرك	1
Gear	لم تتم التجربة - Not Tried			حالة الجير	2
Engine Oil Leak			v	تسربب زبت المحرك	3
Gear Oil Leak			4	تسربب زبت الجير	4
WD4 Oil Leak			4	تسربب زبت الدبل	5
Steering			4	عجلة القيادة	6
Brake	لم تتم التجربة - Not Tried			حالة الفرامل	7
Differential Front - Rear			✓	الدفريشن الامامي - الخلفي	8
Interior Lights			✓	الانارة الداخلية	9
Front Lights			✓	الانارة الأمامية	10
Rear Lights			✓	الانارة الخلفية	11
Chassis			✓	الشاسي	12
Interior Decoration			✓	الديكور الداخلي	13
Front - Rear Glass			✓	الزجاج الامامي - الخلفي	14
Emission Test	لم تتم التجربة - Not Tried			الانبعاثات الكربونية	15
Paint	يوجد صبغ في الطرف اليمين واليسار - There is paint on right and left sides	х		حالة الصبغ	16
Front - Rear Bumpers			✓	الدعامية الامامية - الخلفية	17
A/C			4	حالة المكيف	18
Tires	سنة صنع الإطارات 2023 - Year of manufacture is 2023		4	الإطارات	19
Sunroof				فتجة السقف	20
Others	المقاعد الأخيرة مفقودة - Rear seats are missing			ملاحظات أخرى	21

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
 تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من