



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

6 Cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	2014	سنة الصنع / Year Make	تويوتا - Toyota	نوع المركبة / Vehicle
Beige - بيج	اللون / Color	Petrol - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	لاند كروزر - Land Cruiser	الطرز / Type
JTFLU73J4E4562649	رقم الشاسي / Chassis No	465394	الكيلومترات / km	1GRH034301	رقم المحرك / Engine No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	حالة المحرك	✓			Engine
2	حالة الجير	✓			Gear
3	تسريب زيت المحرك	✓			Engine Oil Leak
4	تسريب زيت الجير	✓			Gear Oil Leak
5	تسريب زيت الدبل	✓			WD4 Oil Leak
6	عجلة القيادة		X	يوجد تسريب من مضخة نظام التوجيه المعزز - The pump of power steering is leaking	Steering
7	حالة الفرامل	✓			Brake
8	الدفریشن الامامي - الخلفي	✓			Differential Front - Rear
9	الانارة الداخلية	✓			Interior Lights
10	الانارة الامامية	✓			Front Lights
11	الانارة الخلفية	✓			Rear Lights
12	الشاسي	✓			Chassis
13	الديكور الداخلي	✓			Interior Decoration
14	الزجاج الامامي - الخلفي	✓			Front - Rear Glass
15	الانبعاثات الكربونية	✓			Emission Test
16	حالة الصبغ		X	يوجد صبغ كامل وخدش على الصندوق الخلفي - There is full paint and scratch on the rear box	Paint
17	الدعامة الامامية - الخلفية	✓			Front - Rear Bumpers
18	حالة المكيف	✓			A/C
19	الإطارات		X	تبدال الإطارات - Change Tires	Tires
20	فتحة السقف				Sunroof
21	ملاحظات أخرى			ظهور مؤشر الوسادة الهوائية وخروج الوسادة الهوائية من مكانها - The air bag light is on and the air bag is released	Others

ملاحظات :

كسر في إطار مروحة المحرك - Fracture at the casing of engine fan

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.