

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

ملندر 4 -4 4 4 4 4 4 4	المواصفات/ Specification	2012	سنة الصنع/ Year Make	توپوتا - Toyota	نوع المركبة /Vehicle
أبيض - White	اللون /Color	بترول - Petrol	نوع الوقود/ Fuel Type	هایلوکس - Hilux	الطراز/ Type
MR0EX12GIC2060803	رقم الشاصي/Chassis No	946349	الكيلومترات/ km		رقم المحرك /Engine No

D. O.	ماحظات Remarks		جيد		
Details			good	البيان	۴
Engine			✓	حالة المحرك	1
Gear			✓	حالة الجير	2
Engine Oil Leak			✓	تسريب زيت المحرك	3
Gear Oil Leak			✓	تسرىب زىت الجير	4
WD4 Oil Leak			√	تسربب زبت الدبل	5
Steering			✓	عجلة القيادة	6
Brake			✓	حالة الفرامل	7
Differential Front - Rear			✓	الدفريشن الامامي - الخلفي	8
Interior Lights			✓	الانارة الداخلية	9
Front Lights			✓	الانارة الأمامية	10
Rear Lights			✓	الانارة الخلفية	11
Chassis			✓	الشاسي	12
Interior Decoration			√	الديكور الداخلي	13
Front - Rear Glass			✓	الزجاج الامامي - الخلفي	14
Emission Test			✓	الانبعاثات الكربونية	15
Paint	یوجد صبغ کامل - There is full paint		✓	حالة الصبغ	16
Front - Rear Bumpers			✓	الدعامية الامامية - الخلفية	17
A/C	أحد أزر ار المكيف مفقودة - One AC button is missing		√	حالة المكيف	18
Tires	سنة صنع للامامية (2021) وسنة صنع للخلفية (2023) is 2021 and manufacture year of rear is 2023		✓	الإطارات	19
Sunroof				فتحة السقف	20
Others	تسريب صندوق التوجيه وممتص الصدمات الخلفي يمين- Steering box leak and right rear shock absorber leak			ملاحظات أخرى	21

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
 تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من