



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2008	Model/الموديل	4 cylinder - 4 سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN - نيسان	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	2400	الطراز / Type
JN6DD22S58X082392	Chassis No/رقم الشاصي	KA24911950			رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد	ضعيف	ملاحظات	Details
م	البيان	جيد	ضعيف	ملاحظات	Details
1	فحص الفرامل	-	-		Brake Test
2	فحص العادم	-	-		Exhaust Gas Test
3	ميزانية الإطارات	✓			Steering Wheel Alignment
4	محاوّر التعليق	✓			Shock absorber Test
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زيت صندوق قيادة	✓			Box Oil Adjust Change
7	ميزانية عجلة قيادة	✓			Steering Wheel Alignment
8	الهيكل	✓			Body
9	الصبغ	✓		يوجد صبغ كامل - Full Paint	Paint
10	الابواب	✓			Doors
11	المذكر	✓			Fenders
12	الدعامية	✓			Bumpers
13	السقف	✓		يوجد صدأ - There is rust	Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		يوجد تسريب زيت بين القير والمحرك There is an oil leak between the gearbox and the engine	Gear
16	كلج	-	-		Kalag
17	المحرك	✓		المركبة لا تعمل - VEHICLE NOT WORKING	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
الكيلو متر		806677			K M.

ملاحظات : لم تتم التجربة & يوجد تسريب من زيت الدفريشن الخلفي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.