



شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



RTA

Start Time:	15:36	وقت البدء:
End Time:	15:41	وقت الانتهاء:
Lane:	02	رقم الحارة:
Token No.:	120	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Certificate Number:	5 TAS 2024 23379429	رقم الشهادة:
Inspection Date:	13-10-2024	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	11-11-2024	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	13-10-2024	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	5 min 8 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	69262763	شهادة تحويل:
Chassis No.:	JTMBD33V095227243	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	TOYOTA تويوتا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	RAV4 راف 4	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد (أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	275882 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:
Origin:	Japan اليابان	بلد الصنع:

Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	2AZH285173	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2200 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1586 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2009	سنة التصنيع:
Horsepower:	166	قوة المحرك:
Cylinders:	4	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون



1.5 ton / طن

4

8

12+

شكرا لك لحماية البيئة. / Thank you for protecting the environment.



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعمائة درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالتسجيل الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

5742 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	591 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	2477 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	1.5 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	--	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 4 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 9 %	نسبة أول أكسيد الكربون للسيارة Vehicle on Petrol CO Reading 0.11 %
نسبة كبريتيد الهيدروجين لمركبات البنزين Vehicle on Petrol HC Reading 52 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

REAR RIGHT SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED & CHASSIS MINOR BULGED// REAR RIGHT SIDE RUNNING BOARD,ROCKER PANEL,QUARTER PANEL,WHEEL HOUSING,COMPARTMENT PANEL & COMPARTMENT FLOOR REPAIRED// REAR RIGHT SIDE DOOR PILLAR,REAR BOTH SIDE WHEEL ARCH REPAIRED/ minor oil leak //

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 46494 تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 23379429 رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل : اسم الخدمة :	Payment Method: Credit Card بطاقة ائتمان : طريقة الدفع :
Attempt No.: 1 رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 13/10/2024 إجمالي رسوم الخدمة : 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 13/10/2024
Parking Slot No.: -- رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor تم الاستلام من : باجوردين



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط ماله و ستمون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

