



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2009 | الموديل/Model | 6cylinder - 6 سلندر | Specification / المواصفات | هيونداي - Hyundai | نوع المركبة / Vehicle |
| اصفر - Yellow | اللون/Color | ديزل - diesel | نوع الوقود / Fuel Type | Aero City | الطرز/Type |
| KMJTG18B79C001964 | | رقم الشاصي/Chassis No | - | | رقم المحرك/Engine no |

| م | البيان | جيد good | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|------|------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | ✓ | The handbrake is not working - فرامل اليد لا تعمل | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | ✓ | | | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | ✓ | | | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | ✓ | | | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | ✓ | | | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | ✓ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | | Body |
| 10 | الصبغ | ✓ | | | Paint |
| 11 | الابواب | ✓ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✓ | | | Roof |
| 14 | الشاصي | ✓ | | | Chassis |
| 15 | الجير | ✓ | | | Gear |
| 16 | كلج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | ✓ | | | Engine |
| 18 | المكيف | | ✓ | احد ازارا المكيف - One of the air conditioner buttons | A/C |
| 19 | الإضاءة الأمامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | ✓ | ✓ | يوجد كسر في جهة اليسار - There is a fracture on the left side | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | ✓ | | | General Items |
| K M. | | 259159 | | | الكيلو متر |

ملاحظات : طرمبة الهواء لا تعمل – مرايا السائق مفقوده

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.