

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2015
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: TOYOTA/HI ACE
Tester ID(1)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI	Tester ID(2)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI
Test Date And Time	: 12 NOV 2024 14:03:00	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: VAN CARGO
Token Number	: 2	Un laden Weight	: 2000
Transaction Number	: 34845701	Laden Weight	: 2400
Reference import Doc.	: 98375 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: JTFHX02P2F0098375	Odometers	: 110337

Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value
VISUAL TEST:			
Steering And Suspension System			عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Steering Wheel Alignment		OUT OF ALIGNMENT	ميزانية عجلة القيادة
Tires Rims			الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		DOT.2023 & WORN OUT.	الاطارات الامامية
Rear Left And Right Hand Tires		DOT.2023	الاطارات الخلفية
Body			الهيكل
Doors		RHS DOOR PILLER REPAIRED.	الابواب
General Items			الاشياء العامة
Clutch		DEFECTIVE CLUTCH,GEAR SHIFTING HARD.	الكلتش
Auction			الفحص الكامل
Chassis Ok		CHASSIS OK	الشاسي جيد
Sign Of Side Accident		RHS DOORS,PILLERS,REAR CABIN,QUARTER PANEL REPAIRED	أثر حادث في جوانب المركبة
Body Repainted		BODY REPAINTED	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

TAX Invoice

Payment Method : CREDIT Transaction Number : 34845701
Credit Customer Name : 971 : AL WATANEYA AUCTION-756
Customer Tax Registration No. : TO BE UPDATED

Description	Unit Rate	Quantity	Rate%	Amount	VAT	Total Amount
DISCOUNT AUCTION TEST	200.00	1		200.00	10.00	210.00
Total :				200.00	10.00	210.00

ENOC TAX Registration No. : 100221692500003
Processed By : HARIZE VENNEER KUZHI

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها