



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|                   |                       |                      |                           |                 |                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2017              | Model/الموديل         | 4 cylinder - 4 سلندر | Specification / المواصفات | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| فضي / silver      | Color/اللون           | بترو - petrol        | Fuel Type / نوع الوقود    | كامري - Camry   | الطراز / Type         |
| 6T1BF9FK5HX689945 | رقم الشاصي/Chassis No | -                    | -                         | -               | رقم المحرك/Engine no  |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                    | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            | ✓           |              |                                                       | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |                                                       | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                       | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    |             | ✓            | A tear in the driver's seat - يوجد قطع في كرسي السائق | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                       | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                       | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                       | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                       | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                       | Body                    |
| 10         | الصبغ                  |             | ✓            | يوجد اثار دعجات - There are signs of dents            | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                       | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                       | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                       | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 | ✓           |              |                                                       | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              |                                                       | Gear                    |
| 16         | كلج                    | -           | -            |                                                       | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ✓            | There is cutting in the engine - يوجد تقطيع في المحرك | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |                                                       | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                       | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                       | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             | ✓           |              |                                                       | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 645689      |              |                                                       | K M.                    |

#### ملاحظات : ازرار المرايات مكسورة - قفل الصندوق الخلفي لا يعمل

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration