



TEST CERTIFICATE

18113827

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 22 Aug 2024, 15:49:58
 Transaction Number 99265810 (CC10009) (CC10013) Queue Number 1038025



Chassis Number 2FMDK4GCXDBA25085
 Engine Number
 Vehicle Class Car
 Manufacturer Ford
 Model Edge
 Model Year 2013
 Color Silver
 Mileage 190038 Km
 Fuel Type Petrol
 No. Of Cylinders 6
 Specification GCC Specification

DEFECT

REMARKS

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders

FRONT REFITTED

مدكار

01.B Paint

BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED , PORTION
RUTSY , FADED , MINOR DENT SCRATCHES

الصبغ

01.C Rusty

UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY

صدأ

01.D Floor

UNDER FLOOR FULLY MUDDY NOT CHECK PROPERLY

الارضية

01.E Bumper

MISALIGN

دعامية

01.F Bonnet

REFITTED

غطاء المحرك

01.G Other

FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED

اخرى

01.H Fuel Tank

DENT

خزان الوقود

01.I Sign of front accident

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis

FRONT RIGHT SIDE END REPAIRED BOTH SIDE FULLY
MUDDY OILY/ CHECKED VISIBLE AREA ONLY

الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount

MOUNT RUBBER CRACKED

كرسي

03.B Smoke

BLACK

دخان

DEFECT	REMARKS	
03.C Other	COMPARTMENT FUSE BOX COVER DAMAGED	اخرى
03.D Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED MUDDY , SHAKING GETTING OVER HEAT	الحالة النظرية للمحرك
04 Exhaust System		نظام العادم
04.A Other	DENT	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED /JERKING,SIGN OF CORRODED	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص على الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2021 BOTH SIDE DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2021 BOTH SIDE DRY CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPALY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	الزرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR CONDITION DIRTY	اخرى
11.B Mirror	LEFT SID EVIEW MIRROR GLASS CRACK	المرآيا
11.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE QUARTER GLASS DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Dash Board	SIGN OF FADED	لوحة القيادة
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT & HORD	عجلة القيادة وازرار التحكم
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Radiator Condition	EXTRA WATER TANK LEAK	حالة المبرد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للشكاوي وا لمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae