

REPRINT

Page 1 of 2

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Legal Entity Name | : ENOC TASJEEL L.L.C | Vehicle Year Model | : 2016 |
| Site Location | : 677-AL WATANEYA | Vehicle Make/Model | : FORD/EDGE |
| Tester ID(1) | : 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI | Tester ID(2) | : 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI |
| Test Date And Time | : 30 OCT 2024 09:56:03 | Vehicle Type | : LIGHT VEHICLE |
| Test Type | : DSC AUCTION | Vehicle Color | : BLUE - BLUE |
| Test Count | : | Vehicle Category | : STATION |
| Token Number | : 4 | Un laden Weight | : 1800 |
| Transaction Number | : 34791457 | Laden Weight | : 2200 |
| Reference import Doc. | : 98848 AWA | Number of Axles | : 2 |
| Plate Location Place | : SHJ | Number of Doors | : 4 |
| Plate Number | : | Number of Seats | : 5 |
| Plate Category | : | Number of Cylinders | : 4 |
| Plate Code | : | Fuel Type | : PETROL |
| Engine Number | : NIL | GCC | : YES |
| Chassis Number | : 2FMPK3G91GBB98848 | Odometers | : 103983 |

Statement of Vehicle Condition.
حالة المركبة

| Defect | Result | Remarks | Test Value |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|
| VISUAL TEST: | | | |
| Lights | | | الانوار |
| Tail Lights | | TAIL LIGHT COVER CRACKED | الانوار الخلفية |
| Brake System | | | نظام الفرامل |
| Brake Pedal | | PEDAL SPONGY. | دواسة الفرامل |
| Tires Rims | | | الاطارات والعجلات |
| Front Left And Right Hands Tires | | BOTH SIDE DOT.2021,DRY CRACK | الاطارات الامامية |
| Rear Left And Right Hand Tires | | BOTH SIDE DOT.2021,DRY CRACK | الاطارات الخلفية |
| Body | | | الهيكل |
| Paint | | ALL BODY SPOT DENTS. | الصبغ |
| Bumpers | | REAR BUMPER REFITTED | الدعامية |
| General Items | | | الاشياء العامة |
| Engine Condition, Smoke | | RHS UPPER MINOR OIL LEAKE,STAINS. | حالة المحرك - الدخان |
| Auction | | | الفحص الكامل |
| Chassis Ok | | CHASSIS OK | الشاسي جيد |
| Engine And Gear Box Performance Ok | | ENGINE AND GEAR BOX PERFORMANCE OK | فحص حالة الماكينة والجير |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

REPRINT

Page 2 of 2

Reprint on : 01-NOV-2024

Reprinted by : MOHDS

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها