

REPRINT

Page 1 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2019
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/MICRA
Tester ID(1)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI	Tester ID(2)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI
Test Date And Time	: 19 NOV 2024 11:37:52	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: HATCHBACK
Token Number	: 10	Un laden Weight	: 1000
Transaction Number	: 34872663	Laden Weight	: 1400
Reference import Doc.	: 01042 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MDHAK3CR2KG001042	Odometers	: 168236

Statement of Vehicle Condition.
حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Brake System				الفرامل
Brake Test	Passed			فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 24.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 0.020	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:				
Steering And Suspension System				عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Steering Wheel Alignment		OUT OF ALIGNMENT		ميزانية عجلة القيادة
Shock Absorbers		REAR BOTH SHOCK LEAKE.		مخمد الصدمات
Stub Axle Assemblies, Boots		AXLE SEAL OIL LEAKE.		المحور
Suspension Crack Or Bend, Bushes		FRONT LOWER ARM BUSH CRACK.		التوصيلات
Tires Rims				الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		DOT.2022 & WORNOUT		الاطارات الامامية
Rear Left And Right Hand Tires		DOT.2021,2018,WORN OUT		الاطارات الخلفية
Auction				الفحص الكامل
Chassis Ok		CHASSIS OK		الشاسي جيد
Engine And Gear Box Performance Ok		ENGINE AND GEAR BOX PERFORMANCE OK		فحص حالة الماكينة والجير
A/C Not Cooling		BLOWER/ACCESSORIES NOISY & NOT COOLING.		عطل في المكيف

REPRINT

Page 2 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2019
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/MICRA
Tester ID(1)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI	Tester ID(2)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI
Test Date And Time	: 19 NOV 2024 11:37:52	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: HATCHBACK
Token Number	: 10	Un laden Weight	: 1000
Transaction Number	: 34872663	Laden Weight	: 1400
Reference import Doc.	: 01042 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MDHAK3CR2KG001042	Odometers	: 168236

Defect	Result	Remarks	Test Value
Body Repainted		FRONT HOOD & LHS FENDER REPAINTED.	أثر صيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

Reprint on : 26-DEC-2024

Reprinted by : MOHANADA

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها