

**REPRINT**

Page 1 of 2

|                       |                                |                     |                                |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Legal Entity Name     | : ENOC TASJEEL L.L.C           | Vehicle Year Model  | : 2019                         |
| Site Location         | : 677-AL WATANEYA              | Vehicle Make/Model  | : NISSAN/MICRA                 |
| Tester ID(1)          | : 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI | Tester ID(2)        | : 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI |
| Test Date And Time    | : 19 NOV 2024 16:39:57         | Vehicle Type        | : LIGHT VEHICLE                |
| Test Type             | : DSC AUCTION                  | Vehicle Color       | : WHITE - WHITE                |
| Test Count            | :                              | Vehicle Category    | : HATCHBACK                    |
| Token Number          | : 16                           | Un laden Weight     | : 1000                         |
| Transaction Number    | : 34874726                     | Laden Weight        | : 1400                         |
| Reference import Doc. | : 01514 AWA                    | Number of Axles     | : 2                            |
| Plate Location Place  | : SHJ                          | Number of Doors     | : 4                            |
| Plate Number          | :                              | Number of Seats     | : 5                            |
| Plate Category        | :                              | Number of Cylinders | : 4                            |
| Plate Code            | :                              | Fuel Type           | : PETROL                       |
| Engine Number         | : NIL                          | GCC                 | : YES                          |
| Chassis Number        | : MDHAK3CR6KG001514            | Odometers           | : 137098                       |

**Statement of Vehicle Condition.**
**حالة المركبة**

| Defect                           | Result | Remarks                               | Test Value |                              |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>AUTOMATIC TEST:</b>           |        |                                       |            |                              |
| Brake System                     |        |                                       |            | الفرامل                      |
| Brake Test                       | Passed |                                       |            | فحص الفرامل                  |
| Exhaust Gas Test                 |        |                                       |            | الغاز العادم والكربون        |
| Exhaust Gas Test                 | Passed |                                       | HC 120.000 | فحص الغاز العادم-الكربون     |
| Exhaust Gas Test                 | Passed |                                       | CO 0.430   | فحص الغاز العادم-الكربون     |
| <b>VISUAL TEST:</b>              |        |                                       |            |                              |
| Steering And Suspension System   |        |                                       |            | عجلة القيادة ونظام التوصيلات |
| Shock Absorbers                  |        | REAR LHS SHOCK LEAKE.                 |            | مخمد الصدمات                 |
| Suspension Crack Or Bend, Bushes |        | FRONT LOWER ARM BUSH CRACK.           |            | التوصيلات                    |
| Tires Rims                       |        |                                       |            | الاطارات والعجلات            |
| Front Left And Right Hands Tires |        | DOT.2023                              |            | الاطارات الامامية            |
| Rear Left And Right Hand Tires   |        | DOT.2023                              |            | الاطارات الخلفية             |
| Body                             |        |                                       |            | الهيكل                       |
| Bumpers                          |        | FRONT BUMPER FRAME REPAIRED           |            | الدعامة                      |
| Side Safety Frame                |        | BULK HEAD AND RADIATOR FRAME REPAIRED |            | الواقيات الجانبية            |
| General Items                    |        |                                       |            | الاشياء العامة               |
| Engine Condition, Smoke          |        | AIR FILTER BODY/COVER CRACK.          |            | حالة المحرك - الدخان         |
| Auction                          |        |                                       |            | الفحص الكامل                 |

**REPRINT**

Page 2 of 2

|                       |                                |                     |                                |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Legal Entity Name     | : ENOC TASJEEL L.L.C           | Vehicle Year Model  | : 2019                         |
| Site Location         | : 677-AL WATANEYA              | Vehicle Make/Model  | : NISSAN/MICRA                 |
| Tester ID(1)          | : 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI | Tester ID(2)        | : 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI |
| Test Date And Time    | : 19 NOV 2024 16:39:57         | Vehicle Type        | : LIGHT VEHICLE                |
| Test Type             | : DSC AUCTION                  | Vehicle Color       | : WHITE - WHITE                |
| Test Count            | :                              | Vehicle Category    | : HATCHBACK                    |
| Token Number          | : 16                           | Un laden Weight     | : 1000                         |
| Transaction Number    | : 34874726                     | Laden Weight        | : 1400                         |
| Reference import Doc. | : 01514 AWA                    | Number of Axles     | : 2                            |
| Plate Location Place  | : SHJ                          | Number of Doors     | : 4                            |
| Plate Number          | :                              | Number of Seats     | : 5                            |
| Plate Category        | :                              | Number of Cylinders | : 4                            |
| Plate Code            | :                              | Fuel Type           | : PETROL                       |
| Engine Number         | : NIL                          | GCC                 | : YES                          |
| Chassis Number        | : MDHAK3CR6KG001514            | Odometers           | : 137098                       |

| Defect                             | Result | Remarks                                                               | Test Value               |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Chassis Ok                         |        | CHASSIS OK                                                            | الشاسي جيد               |
| Engine And Gear Box Performance Ok |        | ENGINE AND GEAR BOX PERFORMANCE OK                                    | فحص حالة الماكينة والجير |
| A/C Not Cooling                    |        | A/C BLOWER/ACCESSORIES NOISY.                                         | عطل في المكيف            |
| Body Repainted                     |        | FRONT RHS FENDER,HOOD & REAR BOTH QUARTER PANELS,TRUNK LID REPAINTED. | أثر صبغ في المركبة       |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.  
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

Reprint on : 26-DEC-2024

Reprinted by : MOHANADA

\* Change(s) observed while testing.

\* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

\* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها