

REPRINT

Page 1 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2019
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: TOYOTA/AVANZA
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 06 DEC 2024 07:43:22	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: VAN CARGO
Token Number	: 2	Un laden Weight	: 1450
Transaction Number	: 34935031	Laden Weight	: 2400
Reference import Doc.	: 001026 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 2
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MHKMF5BF5KK001026	Odometers	: 246898

Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Brake System				الفرامل
Brake Test	Passed			فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 0.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 0.010	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:				
Steering And Suspension System				عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Shock Absorbers		REAR BOTH LEAKING		مخمد الصدمات
Suspension Crack Or Bend, Bushes		SUSPENSION BUSHES CRACKED.		التوصيلات
Tires Rims				الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		DOT 2023		الاطارات الامامية
Rear Left And Right Hand Tires		DOT 2020-2022, WORN OUT.		الاطارات الخلفية
Body				الهيكل
Bumpers		BUMPER FRAME REPAIRED,BUMPER MISALINGED.		الدعامية
Floor		BACK PANEL RHS QUARTER PANEL REPAIRED.		الارضية
Chassis (Frame)		FRONT RHS FRAME MEMBER END IMPACT DENT.		الشاصية
Side Safety Frame		BULK HEAD ASSEMBLY FENDER FRAME REPAIRED.		الواقيات الجانبية

REPRINT

Page 2 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2019
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: TOYOTA/AVANZA
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 06 DEC 2024 07:43:22	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: VAN CARGO
Token Number	: 2	Un laden Weight	: 1450
Transaction Number	: 34935031	Laden Weight	: 2400
Reference import Doc.	: 001026 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 2
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MHKMF5BF5KK001026	Odometers	: 246898
Defect	Result	Remarks	Test Value
General Items			الاشياء العامة
Battery Condition		DISCHARGED.	حالة البطارية
Auction			الفحص الكامل
Engine Oil Leaking		OIL LEAK	تهريب زيت المحرك
Gear Box Oil Leaking		OIL LEAK, SIGNS OF PARTS REFIXED.	تهريب زيت الجير
Body Repainted		ENGINE HOOD,FENDERS,RHS QUARTER PANEL REPAINTED.	أثر صبغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.			

Reprint on : 06-DEC-2024

Reprinted by : MOHANADA

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها