



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	سلندر 4 - 4cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي / silver	اللون/Color	بترول - petrol	نوع الوقود / Fuel Type	كامري - Camry	الطراز/Type
6T1BF9FK2HX692186	رقم الشاسي/Chassis No	-	-	-	رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	A tear in the driver's seat - يوجد قطع في كرسي السائق	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓	disassembled - مفكك	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	لا يعمل - does not work	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		763786			K M.

ملاحظات : سيرالمحرك مفقود

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration