



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|                   |                       |                      |                           |                 |                        |
|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 2017              | Model/الموديل         | 4 cylinder - 4 سلندر | Specification / المواصفات | TOYOTA - تويوتا | Vehicle / المركبة      |
| فضي / silver      | Color/ اللون          | petrol - بترول       | Fuel Type / نوع الوقود    | Innova - انوفا  | Type / الطراز          |
| MHFCX8EM0H0108301 | Chassis No/رقم الشاصي | -                    |                           |                 | Engine no / رقم المحرك |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                             | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            | ✓           |              | ABS                                            | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |                                                | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                                                | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |                                                | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              | يوجد خدوش - There are scratches                | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                | Body                    |
| 10         | الصبغ                  | ✓           |              |                                                | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              |                                                | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 | ✓           |              |                                                | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              |                                                | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              | يوجد تقطيع - There is stuttering in the engine | Engine                  |
| 18         | المكيف                 |             |              |                                                | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              | does not work - لا يعمل                        | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             | ✓           |              |                                                | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 610434      |              |                                                | K M.                    |

ملاحظات : تسريب من المحرك - عطل في كهرباء البخاخات - ماسك عصا الجير مفقوده

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration