



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2011	الموديل/Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
Black - اسود	اللون/Color	petrol - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	نيفارا - Navara	الطراز/Type
MNTBD0353R6038258	رقم الشاصي/Chassis No	QR25163958W			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي		✓	يوجد كسر في الزجاج الامامي There is a crack in the windshield -	front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	A tear in the driver's seat - يوجد قطع في كرسي السائق	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	يوجد صبغ كامل - Full Paint	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓	يوجد كسر في الطبلون - There is a crack in the dashboard	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	does not work - لا يعمل	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
الكيلو متر		472570			K M.

ملاحظات : الدفاية ملغية - جيبينات خلفية - الإطارات 2024

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.