



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4 cylinder - 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA - تويوتا	Vehicle / المركبة
فضي / silver	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	Camry - كامري	Type / الطراز
6T1BF9FKXHX723801	رقم الشاسي/Chassis No	-	-	-	رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	-	-		Brake Test
2	فحص العادم	-	-		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	The rear seats are loose - المقاعد الخلفية متفككة	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	يوجد قطع - There is a cut	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓	مفكك - disassembled	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	-	-		Gear
16	كلج	-	-		Kalag
17	المحرك		✓	لا يعمل - does not work	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	-	-		Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	-	-		Brake lithe
21	أشياء عامة	-	-		General Items
الكيلو متر		796893			K M.

ملاحظات : يوجد كسر في المرايا الداخلية - يوجد كسر في صندوق فلتر الهواء - يوجد كسر بالاضاءه الداخلية للمركبة - يوجد قطع في أنبوب التبخير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.