

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4 cylinder - 4 سلندر 4	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا -	نوع المركبة / Vehicle
White - أبيض	Color/اللون	بترول - كهرباء	Fuel Type/نوع الوقود	كامري - Camry	Type/الطراز
JTNB24HK3024536	Chassis No/رقم الشاسي	-		-	Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الأبواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الأمامي	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear				الجبر	15
Kalag				كلاج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items		✓		أشياء عامة	21
K M.	281047			الكيلو متر	

ملاحظات : لم تتم التجربة - يوجد صبغ في الصندوق الخلفي - الرفرف الخلفي جهة اليمين واليسار

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.