



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4 cylinder - 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA - تويوتا	Vehicle / المركبة
فضي / silver	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	Camry - كامري	Type / الطراز
6T1BF9FKXHX720347	Chassis No/رقم الشاصي	-	-	-	Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	A tear in the driver's seat - يوجد قطع في كرسي السائق	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	There is rust - يوجد صدا	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓		مفكك - disassembled	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك			does not work - لا يعمل	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
الكيلو متر		668094			K M.

ملاحظات : يوجد كسري المقاعد الخلفية - الاطار الخلفي فارغ - لم تتم التجربة - يوجد كسري الدعامية الخلفية - يوجد اثر غرق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.