



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|              |               |                       |                           |                |                        |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 2017         | Model/الموديل | 4cylinder – 4 سلندر   | Specification / المواصفات | TOYOTA- تايوتا | نوع المركبة / Vehicle  |
| silver - فضي | Color/اللون   | PETROL- بترول         | Fuel Type / نوع الوقود    | CAMRY- كامري   | الطراز / Type          |
|              |               | Chassis No/رقم الشاسي | 6TIBF9FK9                 |                | رقم المحرك / Engine no |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks  | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             | ✗            | علامة (ABS)<br>Sign (ABS)                                 | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             |             |              |   | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي |             |              |   | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    |             | ✗            | قطع على مقعد السائق<br>Cut to the driver's seat           | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           |             | ✗            | قطع على عجلة القيادة<br>Cut on the steering wheel         | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |   | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |   | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |   | Rear bumper             |
| 9          | الهيكال                | ✓           |              |   | Body                    |
| 10         | الصبيغ                 | ✓           |              |   | Paint                   |
| 11         | الأبواب                | ✓           |              |   | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        |             | ✗            | الديكور الداخلي متفكك<br>The interior decor is disjointed | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |   | Roof                    |
| 14         | الشاسي                 | ✓           |              |   | Chassis                 |
| 15         | الجير                  |             | ✗            |   | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |   | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ✗            | صوت من المحرك<br>Sound from the engine                    | Engine                  |
| 18         | المكيف                 |             | ✗            | هواء ساخن<br>Hot air                                      | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |   | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |   | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              |   | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 698819      |              |   | K M.                    |

#### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.