



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4 سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	تايتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي - silver	اللون / Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	كامري - CAMRY	الطراز / Type
		رقم الشاسي / Chassis No	6TIBF9FK5HX677813		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		×	دخان من العادم Sound from the exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		×	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		×	متفكك incoherent	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		×	صوت + تسريب زيت من المحرك Sound+ Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف	✓		كسر على هوايات المكيف Break on air conditioner hobbies	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		729840			K M.

ملاحظات:

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن من الثغرات المتعلقة بالمركبة التي لم يتم فحصها.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate. Car Check does not