



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تايوتا	Vehicle / المركبة
silver - فضي	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	CAMRY- كامري	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	6TIBF9FK5HX689508		Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	صدا Rust	✗		الصبغ	10
Doors				الأبواب	11
Interior modification	الديكور الداخلي متفكك The interior decor is disjointed	✗		الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	المحرك لا يعمل The engine is not running	✗		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	عليها اثار غرق It has signs of drowning			أشياء عامة	21
K M.	652725			الكيلو متر	

ملاحظات: الاطار الخلفي مبشر

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.