



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تايوتا	نوع المركبة / Vehicle
silver - فضي	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	CAMRY- كامري	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	6TIBF9FK1HX691630		رقم المحرك / Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	✗		عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على الدعامة الامامية Fracture on the front strut	✗		الدعامة الامامية	7
Rear bumper			✓	الدعامة الخلفية	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل NOT WORK	✗		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	684091			الكيلو متر	

#### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.