



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تايوتا	نوع المركبة / Vehicle
silver - فضي	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	CAMRY- كامري	الطراز / Type
		Chassis No/رقم الشاصي	6TIBF9FK7HX689624		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي				front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقعد السائق Cut to the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✗	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل		✗	صدا على الهيكل الداخلي Rust on the internal structure	Body
10	الصبغ				Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	المحرك لا يعمل + تسريب زيت The engine is not running+ oil leakage	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الامامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			الاطارات الخلفية مبنشرة The rear tires are spread	General Items
الكيلو متر		558607			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.