

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2009	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات/ Specification	هیوندای-HYUNDAI	نوع المركبة /Vehicle
اصفر -yellow	اللون /Color	ديزل -DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	AEROCITY	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details			جيد	البيان	م
Brake Test	Remarks	poor	goog	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	+
				<u>'</u>	2
front & raer glasses	Broken windshield/ كسرعلى الزجاج الامامى	×		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to seats- قطع على المقاعد+ Peeling- تقشيير	×		المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصي	×		الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	NOT WORK- لا يعمل	×		المحرك	17
A/C	. Buttons are missing الإزار مفقوده	×		المكيف	18
Hade lithe	Corner on the front lights/ كسر على الانارة الامامية	×		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.К М		الكيلو متر			

ملاحظات:

كسر على االموايا الامامية -Broken front mirrors اثار صدام امامي /Traces of Saddam Imam

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص فى مذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.