

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2009	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات/ Specification	هیوندای-HYUNDAI	نوع المركبة /Vehicle
اصفر -yellow	اللون /Color	ديزل -DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	AEROSPACE	الطراز/ Type
KMJTG18V39EC002402					رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	
Details			goog	احبيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to seats- قطع على المقاعد	×		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			<b>&gt;</b>	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			<b>&gt;</b>	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصي	×		الشاصي	14
Gear	Lime oil leakage/تسريب زيت الجير	×		الجير	15
Kalag	Not working + air leak + air pump-لا يعمل+تسرىب هواء+طرمبة الهواء	×		كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C	Not working. Buttons are missing-لا يعمل الازرار مفقوده	×		المكيف	18
Hade lithe	Warning signals do not work-الاشارات التحزيرية لا تعمل	×		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	Warning signals do not work-الاشارات التحزيرية لا تعمل	×		الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.к м	302829	الكيلو متر			

ملاحظات:

## The front mirrors are broken + a sound from the compressor المرايات الامامية مكسورة+صوت من الكمبوروسر

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من معطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
  inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
  the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
  certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration