

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	ملندر 4- 4cylinder	المواصفات / Specification	ميتسوبيشي-Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle	
ابیض-White	اللون /Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	کانتر - Canter	الطراز/ Type	
		رقم الشاصي/Chassis No	JL6BEH6P6HK019639		رقم المحرك/ Engine no	

Details	ملاحظات	ضعیف		البيان	۳
	Remarks	poor	good		
Brake Test	Brake Test Brakes are weak-الفرامل ضعيفة			فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses	Glass lift controls not working- تحكميات رفع الزجاج لا تعمل	×		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	The front seats are spotty- المقاعد الامامية متقطعة			المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			Y	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint	Passenger door- باب الراكب	×		الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			Y	الشاصي	14
Gear	يوجد تسرب بالجير GEAR-OIL-LEAK	X		الجير	15
Kalag			>	كلج	16
Engine	Engine-oil-leak- يوجد تسريب زيت Sound from the engine- صوت من المحرك	×		المحرك	17
A/C	المكيف ضعيف – A/C is weak	×		المكيف	18
Hade lithe	The front light on the right is not working الاضاءة الامامية	×		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Echo on the back box- صدى على الصندوق الخلفي درج باب السائق مفقود -We lose the driver's door step	×		أشياء عامة	21
K M. 265134				الكيلو متر	

ملاحظات:

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العبوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن
 بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration