



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4cylinder -4 سلندر	المواصفات / Specification	ميتسوبيشي-Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	اللون/Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	كانتر- Canter	الطرز / Type
	رقم الشاصي/Chassis No	JL7B6E1P8HK01729			رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي		✗	زجاج باب الامامية يمين لا يعمل - The right front door glass is not working	front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	مقدمة المركبة + باب الامامية يمين - Front of the vehicle + right front door	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير		✗	يوجد تسرب بالجير - GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية		✗	- اليمين مكسور RIGHT-BROKEN	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	- اليسار مكسور LEFT-BROKEN	Brake lithe
21	أشياء عامة		✗	تبدال اطارات- Tire replacement	General Items
	الكيلو متر	175736			K M.

ملاحظات:

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration