



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	سلندر 4-4cylinder	المواصفات / Specification	ميتسوبيشي-Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	اللون/Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	كانتر - Canter	الطراز/ Type
		رقم الشاسي/Chassis No	JL7B6E1PXHK011672		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		×	العادم مكسور-The exhaust is broken	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي		×	زجاج باب الراكب لا يعمل-Passenger door glass not working	front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		×	صدى-Echo	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		×	باب السائق-Driver's door	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		×	تسريب Oil leakage between the gearbox and the engine زيت بين الجير والمكيئة-	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		×	صوت من المحرك-Sound from the engine	Engine
18	المكيف		×	ضعيف-Weak	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
	الكيلو متر	194544			K M.

ملاحظات: (صدى على الصندوق Echo on the box)

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.