



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4cylinder - 4 سلندر	Specification / المواصفات	Mitsubishi ميتسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	اللون/Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	كانتر - Canter	الطراز/ Type
		رقم الشاسي/Chassis No	JL6B9H6J5HK019812		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	Cut the driver's seat قطع مقعد السائق-	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب		✗	طمح على باب السائق-He looked at the driver's door	Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✗	Oil leakage between the gearbox and the engine تسريب زيت بين الجير والمكيئة-	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✗	Engine-oil-leak - تسريب زيت يوجد	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية		✗	الضوء الأمامي مكسور + لا يعمل-Broken front light + not working	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		236033			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.