

REPRINT

Page 1 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2015
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: FORD/ECO SPORT
Tester ID(1)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI	Tester ID(2)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI
Test Date And Time	: 30 OCT 2024 11:07:37	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: YELLOW - YELLOW
Test Count	:	Vehicle Category	: STATION
Token Number	: 6	Un laden Weight	: 1500
Transaction Number	: 34791949	Laden Weight	: 1900
Reference import Doc.	: C83930 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	:
Chassis Number	: MAJTK1BA1FAC83930	Odometers	: 93745

Statement of Vehicle Condition.
حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value
VISUAL TEST:			
Tires Rims			الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		BOTH SIDE DOT.2018	الاطارات الامامية
Rear Left And Right Hand Tires		BOTH SIDE DOT.2018	الاطارات الخلفية
Body			الهيكال
Rusty		UNDERNEATH AND SUSPENSION PARTS RUSTY	الصدأ
Fenders		FRT FENDERS REPAIRED	المدكار
Floor		BACK PANEL DENT.	الارضية
General Items			الاشياء العامة
Wiring Condition		REAR LHS WINDOW MASTER SWITCH FAULTY.	حالة الاسلاك الكهربائية
Remarks			ملاحظات
Others		ROAD TEST NOT DONE ,DUE TO TYRE PUNCTURE.	ملاحظات اخرى
Auction			الفحص الكامل
Chassis Ok		CHASSIS OK	الشاسي جيد
Sign Of Side Accident		LHS DOORS,FENDER,QUARTER PANELS,HOOD REFITTED	أثر حادث في جوانب المركبة
Body Repainted		ALL BODY REPAINTED EXPECT REAR RHS DOOR & ROOF	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

REPRINT

Page 2 of 2

Reprint on : 01-NOV-2024

Reprinted by : MOHDS

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها