



## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder -4 سلندر	Specification / المواصفات	Mitsubishi - ميتسوبيشي	Vehicle / المركبة
White-ابيض	Color/ اللون	Diesel - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	Canter - كانتر	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	JL6B9H6J5HK019969		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓			Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل				Body
10	الصبغ				Paint
11	الابواب				Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف				Roof
14	الشاسي				Chassis
15	الجير		✗	تسريب بين الجير والماكينة- Leakage between gear and machine	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	لا تعمل - NOT-WORKING	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية		✗	كسر الإضاءة يمين الامامية والخلفية- Broken lighting right front and rear	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	لا يوجد واير بطارية- There is no battery wire	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر				K M.

### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.