



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder -4 سلندر	Specification / المواصفات	Mitsubishi-ميتسوبيشي	Vehicle / المركبة
White-ابيض	Color/ اللون	Diesel - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	Canter - كانتير	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	JL6B9H6J5HK013489		Engine no/رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✗	الفرامل ضعيفة-Brakes are weak	Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	Cut the driver's seat قطع مقعد السائق-	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	صبغ مقدمة الصيار و باب السائق- Paint on the front of the vehicle and the driver's door	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير		✗	Oil leakage between the gearbox and the engine تسريب زيت بين الجير والمكينه-	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	LEFT-BROKEN اليسار مكسور -	Brake lithe
21	أشياء عامة		✗	The tank cover is missing-غطا التنك مفقود-	General Items
	الكيلو متر			251786	K M.

ملاحظات: (Echo on the back box) صدى على الصندوق الخلفي-)

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.