



## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder -4 سلندر	Specification / المواصفات	Mitsubishi - ميتسوبيشي	Vehicle / المركبة
White-ابيض	Color/ اللون	Diesel - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	Canter - كانتر	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	JL6BEH6P3HK019629		Engine no/ رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم			دخان + تثبيت العادم-Smoke + exhaust installation	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي				front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي			Cut the driver's seat قطع مقعد السائق-	Front & rear seats
5	عجلة القيادة				Steering and Suspension
6	زجاج الابواب				Glass doors
7	الدعاميه الاماميه				Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه				Rear bumper
9	الهيكل				Body
10	الصبغ				Paint
11	الأبواب				Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف				Roof
14	الشاسي				Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك				Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	159853			K M.

ملاحظات: صدى على الصندوق الخلفي Echo on the back box

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration