

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

| 2016       | الموديل/Model | ملندر 4- 4cylinder    | المواصفات / Specification | ميتسوبيشي-Mitsubishi | نوع المركبة / Vehicle |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| ابیض-White | اللون /Color  | ديزل - Diesel         | نوع الوقود/ Fuel Type     | کانتر - Canter       | الطراز/ Type          |
|            |               | رقم الشاصي/Chassis No | JL6B9H6JXGK025670         |                      | رقم المحرك/ Engine no |

| Details                 | ملاحظات<br>Remarks  | ضعیف<br>poor | جید<br>good | البيان                 | ۴  |
|-------------------------|---|--------------|-------------|------------------------|----|
|                         |   |              |             |                        |    |
| Brake Test              |   |              | ~           | فحص الفرامل            | 1  |
| Exhaust Gas Test        | دخان-Smoking  | ×            |             | فحص العادم             | 2  |
| front & raer glasses    |   |              | ~           | الزجاج الامامي والخلفي | 3  |
| Front & rear seats      | قطع مقعد السائق-Cut the driver's seat   | ×            |             | المقاعد امامي وخلفي    | 4  |
| Steering and Suspension |   |              | ~           | عجلة القيادة           | 5  |
| Glass doors             |   |              | ~           | زجاج الابواب           | 6  |
| Front bumper            |   |              | ~           | الدعاميه الاماميه      | 7  |
| Rear bumper             |   |              | ~           | الدعاميه الخلفيه       | 8  |
| Body                    |   |              | ~           | الهيكل                 | 9  |
| Paint                   | مقدمة السيارة + باب الر اكب-Front of the vehicle + passenger door               | ×            |             | الصبغ                  | 10 |
| Doors                   |   |              | ~           | الأبواب                | 11 |
| Interior modification   |   |              | ~           | الديكور الداخلي        | 12 |
| Roof                    |   |              | ~           | السقف                  | 13 |
| Chassis                 |   |              | ~           | الشاصي                 | 14 |
| Gear                    | Oil leakage between the gearbox and the engine تسريب زيت<br>بين الجير والمكينة- | ×            |             | الجير                  | 15 |
| Kalag                   |   |              | ~           | كلج                    | 16 |
| Engine                  | Sound from the engineصوت من المحرك-   | ×            |             | المحرك                 | 17 |
| A/C                     |   |              | <b>&gt;</b> | المكيف                 | 18 |
| Hade lithe              |   |              | ~           | الإضاءة الأمامية       | 19 |
| Brake lithe             |   |              | ~           | الإضأءة الخلفية        | 20 |
| General Items           | تسريب ديزل من الافنجكتر-Diesel leaking from the injector                        | ×            |             | أشياء عامة             | 21 |
| К М.                    | الكيلو متر  |              |             |                        |    |

ملاحظات: (المرايا الداخلية مكسورة The inside mirror is broken) (صدى على الصندوق الخلفي Echo on the back box ) (تسريب ماء من هوزات الرادائير Water) (المرايا الداخلية مكسورة leaking from the radiator nozzles)

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، و لا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العبوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.