



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4cylinder -4 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا – TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	اللون/Color	بترو - petrol	نوع الوقود/ Fuel Type	فورتشنر - FORTUNER	الطراز/ Type
		رقم الشاسي/Chassis No	MHFDX8F89K0098487		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي				front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي				Front & rear seats
5	عجلة القيادة				Steering and Suspension
6	زجاج الابواب				Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✗	مكسورة broken	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه				Rear bumper
9	الهيكـل				Body
10	الصبغ	✓		طـعـج على الرفرف الخلفي يمين A dent on the right rear fender	Paint
11	الأبواب				Doors
12	الديكور الداخلي				Interior modification
13	السقف				Roof
14	الشاسي				Chassis
15	الجير				Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك				Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			صدا خفيف أسفل المركبة Light rust under the vehicle	General Items
الكيلو متر		171105			K M.

ملاحظات:

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration