



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2018	الموديل / Model	سلفندر 4 - 4 Cylinder	المواصفات / Specification	نيسان - Nissan	نوع المركبة / Vehicle
رمادي - Gray	اللون / Color	بترول - Petrol	نوع الوقود / Fuel Type	صني - Sunny	الطرز / Type
MDHBN7AD1JG639839					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brake Test
2	فحص العادم	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد دخان - There is smoke	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear seats
5	عجلة القيادة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Glass doors
7	الدعامة الامامية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front bumper
8	الدعامة الخلفية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rear bumper
9	الهيكل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Body
10	الصبيغ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رقرق امامي يمين، رقرق امامي يسار، بونت، باب امامي يسار، باب خلفي يسار، رقرق خلفي يسار - Front Right Fender, Front Left Fender, Bonnet, Front Left Door, Rear Left Door, Rear Left Fender	Paint
11	الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Doors
12	الديكور الداخلي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Interior modification
13	السقف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Roof
14	الشاسي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Chassis
15	الجير	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gear
16	كلج	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kalag
17	المحرك	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Engine
18	المكيف	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/C
19	الإضاءة الأمامية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اليمين لا يعمل - Right is not functional	Headlights
20	الإضاءة الخلفية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rear lights
21	أشياء عامة			إطار امامي مثقوب - Front tyre is punctured	General Items
الكيلومتر		240253		KM	

ملاحظات :

لم تتم التجربة - Not tested

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.