



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2018	الموديل / Model	4 Cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - Toyota	نوع المركبة / Vehicle
White - أبيض	اللون / Color	بترو - Petrol	نوع الوقود / Fuel Type	راف فور - RAV4	الطرز / Type
JTMBF9EV3JJ210863					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brake Test
2	فحص العادم	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear seats
5	عجلة القيادة	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد عطل في نظام التوجيه المعزز - The power steering is malfunctioned	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rear bumper
9	البيكل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Body
10	الصبغ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رقرق امامي يمين ، رقرق امامي يسار ، بونيت ، باب امامي يسار ، باب خلفي يسار ، رقرق خلفي يمين ، صندوق خلفي - Front Right Fender, Front Left Fender, Point, Front Left Door, Rear Left Door, Rear Right Fender, Rear Trunk	Paint
11	الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Doors
12	الديكور الداخلي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Interior modification
13	السقف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Roof
14	الشاصي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Chassis
15	الجير	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم فحص الجير نظريا - It was inspected visually	Gear
16	كلج	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kalag
17	المحرك	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Engine
18	المكيف	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	هواء ساخن - Warm air	A/C
19	الإضاءة الأمامية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Headlights
20	الإضاءة الخلفية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rear lights
21	أشياء عامة			ظهور مؤشر الوسادة الهوائية ، مثبت السرعة لا يعمل - Airbag light, Cruise control is not working	General Items
الكيلومتر		99106		KM	

ملاحظات :

لم تتم التجربة - Not tested

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.