



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2020	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 Cylinder	المواصفات / Specification	رينو - Renault	نوع المركبة / Vehicle
Silver - فضي	اللون / Color	بترو - Petrol	نوع الوقود / Fuel Type	دستر - Duster	الطرز / Type
VF1HSRMX2LA567073					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	☐	☐		Brake Test
2	فحص العادم	☐	☐		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	☒	☐		Front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	☒	☐		Front & rear seats
5	عجلة القيادة	☒	☐		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	☒	☐		Glass doors
7	الدعامية الامامية	☒	☐		Front bumper
8	الدعامية الخلفية	☒	☐		Rear bumper
9	الهيكل	☒	☐		Body
10	المصبغ	☐	☒	يوجد صبغ في باب الصندوق الخلفي - There is paint on the trunk's door	Paint
11	الابواب	☒	☐		Doors
12	الديكور الداخلي	☒	☐		Interior modification
13	السقف	☒	☐		Roof
14	الشاصي	☒	☐		Chassis
15	الجير	☐	☐		Gear
16	كلج	☐	☐		Kalag
17	المحرك	☐	☒	لا يعمل - Not functional	Engine
18	المكيف	☐	☐		A/C
19	الإضاءة الأمامية	☐	☐		Headlights
20	الإضاءة الخلفية	☐	☐		Rear lights
21	أشياء عامة	☐	☐		General Items
الكيلومتر		406775			KM

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.