

تقييم لحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle Type
White - أبيض	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type/نوع الوقود	PATROL - باترول	Type/الطراز
JN8BY2NY2L9319531	Chassis No/رقم الشاصي	-		-	Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test		✓		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint	✓			الصبغ	10
Doors		✓		الابواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear		✓		الجبر	15
Kalag				كلاج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items		✓		أشياء عامة	21
K M.	234036			الكيلو متر	

ملاحظات : يوجد صبغ في الرفوف الامامي يسار وباب الامامي يسار - يوجد صدأ خفيف اسفل المركبة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.