

## تقييم لحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2018	Model/الموديل	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	TOYOTA - تويوتا	نوع المركبة / Vehicle
White - أبيض	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type/نوع الوقود	Land Cruiser - لاند كروزر	Type/الطراز
JTMHU01J6J4161851	Chassis No/رقم الشاصي	-		-	Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	#
Brake Test		✓		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد الأمامي وخلفي	4
Steering and Suspension		✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الأبواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الأمامي	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint	في الباب الخلفي جهة اليمين - In the back door right	✓		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear		✓		الجبر	15
Kalag				كلاج	16
Engine		✓		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءه الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءه الخلفية	20
General Items		✓		أشياء عامة	21
K M.	440346			الكيلو متر	

ملاحظات : يوجد صدا خفيف اسفل المركبة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.