



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4 cylinder - 4 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	FORTUNER - فورتشنر	الطراز/ Type
MHFDX8FS4K0098123		Chassis No/رقم الشاصي	-		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test			✓	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	bonnet - غطاء المحرك	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear			✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items			✓	أشياء عامة	21
K M.	220885			الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.